

Power ratings

Section ZX

Table 9k

Faster speed	Rated power per belt for small pulley datum diameter [mm]												Additional power per belt for speed ratio			
	67	71	75	80	85	90	95	100	112	125	132	140	1,025 1,00 to 1,05	1,15 1,06 to 1,24	1,42 1,25 to 1,59	2 > 1,59
r/min	kW												kW			
100	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20	0,00	0,00	0,01	0,01
500	0,31	0,34	0,36	0,40	0,43	0,46	0,50	0,53	0,61	0,69	0,73	0,78	0,00	0,01	0,03	0,04
720	0,41	0,45	0,49	0,53	0,58	0,63	0,67	0,72	0,82	0,94	1,00	1,06	0,00	0,02	0,04	0,05
800	0,45	0,49	0,53	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78	0,90	1,02	1,09	1,16	0,00	0,02	0,04	0,06
900	0,49	0,54	0,58	0,64	0,69	0,75	0,80	0,86	0,99	1,13	1,20	1,28	0,00	0,02	0,05	0,07
960	0,52	0,57	0,61	0,67	0,73	0,79	0,85	0,91	1,04	1,19	1,26	1,35	0,01	0,03	0,05	0,07
1000	0,53	0,58	0,63	0,70	0,76	0,82	0,88	0,94	1,08	1,23	1,31	1,40	0,01	0,03	0,05	0,07
1100	0,58	0,63	0,68	0,75	0,82	0,88	0,95	1,01	1,16	1,33	1,41	1,51	0,01	0,03	0,06	0,08
1200	0,61	0,67	0,73	0,80	0,87	0,94	1,01	1,08	1,25	1,42	1,52	1,62	0,01	0,03	0,06	0,09
1300	0,65	0,72	0,78	0,86	0,93	1,01	1,08	1,16	1,33	1,52	1,62	1,73	0,01	0,03	0,07	0,10
1400	0,69	0,76	0,82	0,91	0,99	1,07	1,15	1,23	1,41	1,61	1,72	1,84	0,01	0,04	0,07	0,10
1440	0,71	0,77	0,84	0,93	1,01	1,09	1,17	1,25	1,44	1,65	1,76	1,88	0,01	0,04	0,07	0,11
1500	0,73	0,80	0,87	0,96	1,04	1,13	1,21	1,29	1,49	1,70	1,81	1,94	0,01	0,04	0,08	0,11
1600	0,76	0,84	0,91	1,00	1,10	1,18	1,27	1,36	1,57	1,79	1,91	2,04	0,01	0,04	0,08	0,12
1700	0,80	0,88	0,96	1,05	1,15	1,24	1,34	1,43	1,65	1,88	2,00	2,14	0,01	0,04	0,09	0,13
1800	0,83	0,92	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,49	1,72	1,97	2,10	2,24	0,01	0,05	0,09	0,13
1900	0,87	0,95	1,04	1,15	1,25	1,35	1,46	1,56	1,80	2,05	2,19	2,34	0,01	0,05	0,10	0,14
2000	0,90	0,99	1,08	1,19	1,30	1,41	1,51	1,62	1,87	2,14	2,28	2,43	0,01	0,05	0,10	0,15
2100	0,93	1,03	1,12	1,24	1,35	1,46	1,57	1,68	1,94	2,22	2,36	2,53	0,01	0,05	0,11	0,16
2200	0,97	1,06	1,16	1,28	1,40	1,51	1,63	1,74	2,01	2,30	2,45	2,62	0,01	0,06	0,11	0,16
2300	1,00	1,10	1,20	1,32	1,44	1,57	1,68	1,80	2,08	2,38	2,53	2,71	0,01	0,06	0,12	0,17
2400	1,03	1,13	1,24	1,36	1,49	1,62	1,74	1,86	2,15	2,46	2,62	2,80	0,01	0,06	0,12	0,18
2500	1,06	1,17	1,27	1,41	1,54	1,67	1,79	1,92	2,22	2,53	2,70	2,89	0,01	0,07	0,13	0,19
2600	1,09	1,20	1,31	1,45	1,58	1,72	1,85	1,98	2,29	2,61	2,78	2,97	0,01	0,07	0,14	0,19
2700	1,12	1,23	1,35	1,49	1,63	1,76	1,90	2,03	2,35	2,68	2,86	3,06	0,01	0,07	0,14	0,20
2800	1,15	1,26	1,38	1,53	1,67	1,81	1,95	2,09	2,42	2,76	2,94	3,14	0,01	0,07	0,15	0,21
2880	1,17	1,29	1,41	1,56	1,70	1,85	1,99	2,13	2,47	2,82	3,00	3,21	0,02	0,08	0,15	0,21
2900	1,17	1,30	1,42	1,57	1,71	1,86	2,00	2,14	2,48	2,83	3,02	3,22	0,02	0,08	0,15	0,22
3000	1,20	1,33	1,45	1,60	1,76	1,91	2,05	2,20	2,54	2,90	3,09	3,30	0,02	0,08	0,16	0,22
3100	1,23	1,36	1,49	1,64	1,80	1,95	2,10	2,25	2,60	2,97	3,17	3,38	0,02	0,08	0,16	0,23
3200	1,26	1,39	1,52	1,68	1,84	2,00	2,15	2,30	2,66	3,04	3,24	3,46	0,02	0,08	0,17	0,24
3300	1,28	1,42	1,55	1,72	1,88	2,04	2,20	2,36	2,72	3,11	3,31	3,54	0,02	0,09	0,17	0,25
3400	1,31	1,45	1,58	1,75	1,92	2,08	2,25	2,41	2,78	3,18	3,38	3,61	0,02	0,09	0,18	0,25
3500	1,33	1,48	1,62	1,79	1,96	2,13	2,29	2,46	2,84	3,24	3,45	3,69	0,02	0,09	0,18	0,26
3600	1,36	1,50	1,65	1,82	2,00	2,17	2,34	2,51	2,90	3,31	3,52	3,76	0,02	0,09	0,19	0,27
3700	1,38	1,53	1,68	1,86	2,04	2,21	2,39	2,56	2,95	3,37	3,59	3,83	0,02	0,10	0,19	0,28
3800	1,41	1,56	1,71	1,89	2,07	2,25	2,43	2,60	3,01	3,43	3,65	3,90	0,02	0,10	0,20	0,28
3900	1,43	1,59	1,74	1,93	2,11	2,29	2,47	2,65	3,06	3,49	3,72	3,97	0,02	0,10	0,20	0,29
4000	1,46	1,61	1,77	1,96	2,15	2,33	2,52	2,70	3,12	3,56	3,78	4,04	0,02	0,10	0,21	0,30
4200	1,50	1,67	1,83	2,03	2,22	2,41	2,60	2,79	3,22	3,67	3,91	4,17	0,02	0,11	0,22	0,31
4400	1,55	1,72	1,88	2,09	2,29	2,49	2,68	2,88	3,32	3,79	4,03	4,29	0,02	0,12	0,23	0,33
4600	1,59	1,77	1,94	2,15	2,36	2,56	2,76	2,96	3,42	3,90	4,14	4,41	0,02	0,12	0,24	0,34
4800	1,63	1,81	1,99	2,21	2,42	2,63	2,84	3,04	3,51	4,00	4,25	4,53	0,03	0,13	0,25	0,36
5000	1,67	1,86	2,04	2,27	2,49	2,70	2,92	3,12	3,61	4,10	4,35	4,64	0,03	0,13	0,26	0,37
5200	1,71	1,90	2,09	2,32	2,55	2,77	2,99	3,20	3,69	4,20	4,45	4,74	0,03	0,14	0,27	0,39
5400	1,75	1,95	2,14	2,38	2,61	2,84	3,06	3,28	3,78	4,29	4,55	4,84	0,03	0,14	0,28	0,40
5600	1,79	1,99	2,19	2,43	2,67	2,90	3,12	3,35	3,86	4,38	4,64	4,93	0,03	0,15	0,29	0,42
5800	1,82	2,03	2,23	2,48	2,72	2,96	3,19	3,42	3,93	4,46	4,72	5,01	0,03	0,15	0,30	0,43
6000	1,85	2,07	2,27	2,53	2,77	3,02	3,25	3,48	4,01	4,54	4,80	—	0,03	0,16	0,31	0,45
6200	1,89	2,10	2,31	2,57	2,83	3,07	3,31	3,54	4,08	4,61	—	—	0,03	0,16	0,32	0,46
6400	1,92	2,14	2,35	2,62	2,88	3,13	3,37	3,61	4,14	4,68	—	—	0,03	0,17	0,33	0,48
6600	1,95	2,17	2,39	2,66	2,92	3,18	3,42	3,66	4,21	—	—	—	0,03	0,17	0,34	0,49
6800	1,98	2,21	2,43	2,70	2,97	3,23	3,48	3,72	4,26	—	—	—	0,04	0,18	0,35	0,51
7000	2,00	2,24	2,46	2,74	3,01	3,27	3,53	3,77	4,32	—	—	—	0,04	0,18	0,36	0,52
7200	2,03	2,27	2,50	2,78	3,05	3,32	3,57	3,82	4,37	—	—	—	0,04	0,19	0,37	0,54
7400	2,05	2,30	2,53	2,82	3,09	3,36	3,62	3,86	—	—	—	—	0,04	0,19	0,39	0,55
7600	2,08	2,32	2,56	2,85	3,13	3,40	3,66	3,91	—	—	—	—	0,04	0,20	0,40	0,57
7800	2,10	2,35	2,59	2,88	3,16	3,44	3,70	3,95	—	—	—	—	0,04	0,20	0,41	0,58
8000	2,12	2,37	2,62	2,91	3,20	3,47	3,73	3,98	—	—	—	—	0,04	0,21	0,42	0,60
8200	2,14	2,40	2,64	2,94	3,23	3,50	3,77	—	—	—	—	—	0,04	0,21	0,43	0,61
8400	2,16	2,42	2,67	2,97	3,26	3,53	3,80	—	—	—	—	—	0,04	0,22	0,44	0,62
8600	2,18	2,44	2,69	2,99	3,29	3,56	—	—	—	—	—	—	0,05	0,22	0,45	0,64
8800	2,19	2,46	2,71	3,02	3,31	3,59	—	—	—	—	—	—	0,05	0,23	0,46	0,65
9000	2,21	2,47	2,73	3,04	3,33	3,61	—	—	—	—	—	—	0,05	0,24	0,47	0,67
9200	2,22	2,49	2,75	3,06	3,35	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,24	0,48	0,68
9400	2,23	2,50	2,76	3,08	3,37	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,25	0,49	0,70
9600	2,24	2,52	2,78	3,09	—	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,25	0,50	0,71
9800	2,25	2,53	2,79	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,26	0,51	0,73
10000	2,26	2,54	2,80	3,12	—	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,26	0,52	0,74

■ For speeds exceeding 33 m/s, SKF recommends using dynamically balanced pulleys made of steel.